

お客様各位

平成18年3月
入間ガス株式会社

「空気抜き孔付き機器接続ガス栓」のご使用に関するお願い

この度、テレビ・新聞等で発表がありました、ご家庭のキッチン組み込みタイプのガスコンロ接続用に設置した「空気抜き孔付き機器接続ガス栓」のうち、その一部(システムキッチン引き出し型キャビネット)で、他社に於いてガス栓の状態ならびにお客さまの使用状況によっては複数の事象が重なった場合にごく稀に微量のガス漏洩が発生する可能性のあることが判明しました。

「空気抜き孔付き機器接続ガス栓」はガス機器とガス管を直接接続する際に使用するガス栓で、ガス工事終了後、ガス管内部に残った空気を取り除くことができる空気抜き孔が備えられているものです。キッチンに組み込むタイプのガスコンロに接続する場合は、ガスコンロ下部のキャビネット内部に設置します。

弊社のお客様では、このガス栓の使用に起因するガス漏洩の発生事例はございませんが同様の事象の発生を防止するため、下記の方法によりお客さまへのお知らせならびに確認作業をお願いしております。お客さまにおかれましては、キャビネット内部に設置されたガス栓の開閉つまみが正しい位置になっていることならびにガス栓の空気抜き孔のビスがはずれてないことをご確認いただきますようお願い申し上げます。(添付資料参照) なお、機器のご使用に際してガスの臭気を感じられましたら、ご使用をなさらず、ガスの元栓を閉めていただき、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お客さまには、対応の実施にあたり、ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 推定される原因

(1) 工事の作業上に於いてガス栓の空気抜き孔を使用することがあった場合に、空気抜き孔のビスの締め付け具合等によっては、引出し型キャビネット内に入れた収納物がガス栓に擦れて当る状態で、何度も開閉が繰り返されることで空気抜き孔のビスがはずれ、かつガス栓の開閉つまみも同様の原因で半開程度に動いた場合にキャビネット内部で微量のガス漏れに至る可能性が生じます。なお、空気抜き孔のビスがはずれた場合でもガス栓の開閉つまみが正しい位置の状態ではガス漏れは発生しません。

(2) 上記(1)の状態でガスコンロの点火操作を行った際に、キャビネット内部で瞬間的な着火に至る可能性が生じます。

* 引き出し型キャビネットは平成10年9月から発売されております。又、弊社では空気抜き孔を使用しての作業は実施しておりません。従いまして、通常ではガス漏れは発生いたしません。

2. 今後の対応

(1) お客さまへのお知らせ

- ・ 弊社発行の広報紙(全需要家に配布)により周知いたします。
- ・ 入間ガス(株)のインターネットホームページにも掲載いたします。

(2) お客さまへの対応

- ・ 定期保安巡回時に点検確認作業を実施します。
- ・ 問い合わせ等のあったお客様には随時点検確認作業を実施します

3. お客さまのお問い合わせ先


(1) 入間ガス株式会社 供給部

(2) 電話番号 04-2964-1571

(3) 受付時間 随 時

【 ご確認方法 】

当該品は、ガスコンロ下部の引出し型キャビネット内部でキッチン組み込みタイプのガスコンロに直接接続されている空気抜き孔付きのガス栓です。
ガス栓の開閉つまみが正しい位置になっていること、ならびにガス栓の空気抜き孔のビス（ネジ式）がはずれていないことをご確認いただきますようお願い申し上げます。



正しい状態(開)



正しい状態(閉)



このような半開状態の場合は、
開閉つまみを(開)または(閉)の
位置に動かしてください。



万が一、空気抜き孔のネジがはずれている場合は、
すみやかに開閉つまみを(閉)の位置に動かし、
メーターガス栓を閉止し弊社までご連絡ください。

【 お問い合わせ先 】

入間ガス株式会社

TEL 04-2964-1571